


КОНТУРНАЯ РЕЗКА (каттер / лазер) Инструкция по подготовке

- Все макеты принимаются **в векторном виде**.
Макет должен быть в CorelDRAW не позднее 16 версии (с такой версией гарантировано работает фирменная программа резки и гравировки)
- Все **шрифты должны быть переведены в кривые**.
- Масштаб изображения **1:1**.
- Объекты **не должны содержать эффектов и прозрачностей**.
- Объект должен быть **одной группой элементов**.
- Объекты должны находиться **на одной странице**.
- **Линия реза в отдельном слое**. Создать слой «Cut» и сделать его **непечатным** (кликнуть на пиктограмму принтера, чтобы он стал перечеркнут).
- **Цвет линии реза Красный (R:255, G:0, B:0) - Линия реза** с толщиной 0,001 мм.



- Контуры вырезаемых объектов **должны быть замкнуты**.
- Количество элементов в объекте **должно минимизировано**.
- Кривая должна содержать **минимальное количество узлов**, обуславливающих нужную геометрию объекта.
- В кривой **не должно быть дублирующих (двух и более) узлов** в одном месте.

Перед отправкой файла в производство рекомендуется **просмотреть его в режиме каркаса (Wireframe)** и **просмотреть Document Properties** на предмет содержания в файле недопустимых элементов.